



# Multitool-Zubehör

Hersteller/Maschinentyp	Maschinen- Aufnahme	Adapter- Aufnahme	+	kwrb Multitool Quick Change	=	Passt!
<b>LIDL (PARKSIDE)</b> PMFV 280 A2, PDMT 6.2 A1			+		=	
<b>LUX TOOLS</b> AMF 12 Li, MFW 220		 Adapter Ihrer Maschine	+		=	
<b>MAC ALLISTER</b> 2426-22MM12, MMT 108, 10,8 Li		 Adapter Ihrer Maschine	+		=	
<b>MAKITA</b> BTM40, BTM50, BTM 50RF1J4, BTM 50ZJX3			+		=	
<b>MASTERCRAFT</b> BWS 12 C			+		=	
<b>MEISTER BASIC</b> BMT-250			+		=	
<b>MILWAUKEE</b> 2426-22MM12, M 12 12V Multi-Tool-Kit			+		=	
<b>PORTER CABLE</b> 250MT, PC250MTK, PCL120MT, PCE605, PCCK510LA, PCC510B	 Quick Change	 Adapter Ihrer Maschine	+		=	
<b>RIGID</b> JobMax			+		=	
<b>ROCKWELL</b> RK5100K, RK5101K, RK5102K, RK5105K, RK5106K, RK5107K, RK5108K		 Adapter Ihrer Maschine	+		=	
<b>RYOBI</b> RMT 12011 L, RMT 18011 L, RMT 1801 M		 Adapter Ihrer Maschine	+		=	
<b>SKIL</b> Multi-Tasker 147D, 1400 2.0 Amp, 1470 AA			+		=	
<b>STANLEY FATMAX</b> FME600 Oscillating Tool, FME600K Oscillating Tool Kit	 Quick Change	 Adapter Ihrer Maschine	+		=	
<b>WESTFALIA</b> TD 8501			+		=	
<b>WORX</b> Worx 250W Sonicrafter WX671, Worx 12V Sonicrafter, Worx Sonicrafter Pro 250 W, Worx SoniCrafter Pro 12V Li WX673		 Adapter Ihrer Maschine	+		=	
<b>KWB-ADAPTER (708700)</b> Für viele Maschinentypen geeignet. Beinhaltet zwei unterschiedliche Adapter.			+		=	